


Bannert, Birgit (GeoBremen)

Von: Hanno Heuermann <hanno_heuermann@trimble.com>
Gesendet: Montag, 14. September 2020 14:02
An: Johannes Lubrichs (Johannes.Lubrichs@nlbl.niedersachsen.de)
Cc: Bannert, Birgit (GeoBremen); Hübert, Peter; Bölker, Frank
Betreff: [EXTERN]-Prüfung LgBestMod

Hallo Herr Lubrichs,

von einem Kunden habe ich folgendes Problem bekommen:

Es sollen zwei Böschungen übergeben werden, bei dem die gemeinsame Mittellinie als UL_Boeschungsoberkante ausgegeben wird.



Die Prüfung im Amt meldet hier folgenden Fehler:

LI50C9XHWTHVPZCQNYWV7ZS2XX6CRW

Fehler DE_000000000003B UL_Boeschungsoberkante Doppelte

Objekte R: 33387781,754 H: 5896318,173 / R: 33387798,292 H: 5896327,886 Es

liegt ein Objekt mit identischer Geometrie vor.

Ist das ein Fehler in der Prüfung oder wie sollte so eine Böschung übergeben werden? Ich kann hier keinen Fehler erkennen.

Mit freundlichen Grüßen

Hanno Heuermann

Systembetreuung GEOgraf
HHK Datentechnik GmbH | Hamburger Straße 277 | 38114 Braunschweig

+49 (531) 2881-200 **Phone** |
geograf@hhk.de **E-Mail** | www.hhk.de **Web**



Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Norbert Sperhake, Dipl.-Ing. Friedhelm Olthuis, Jürgen Kesper
Handelsregister: Amtsgericht Braunschweig, HRB 2119



NEU: Online-Seminare
Melden Sie sich jetzt an!

