

Bannert, Birgit (GeoBremen)

Von: Bölter, Frank <Frank.Boelter@sb-lh.Niedersachsen.de>
Gesendet: Montag, 6. September 2021 08:33
An: Bannert, Birgit (GeoBremen)
Cc: Hübert, Peter
Betreff: Anforderung 211 - WG: FAG BVB - Abfrage auf zentralen Datenbestand wie häufig beim Durchlass das Material angegeben ist

Hallo Birgit,

ich hatte in meinen Aufgaben noch vermerkt, dass wir auf Grundlage des zentralen Datenbestandes eine Abfrage zur Materialangabe bei Durchlässen durchführen.
Peter Hübert hat das freundlicherweise übernommen. Das Ergebnis findest Du weiter unten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Bölter
Dipl.Ing. Vermessung | Leitung SBN Leitstelle LISA

Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide
Dienststelle Celle
Fuhsestraße 11 | 29221 Celle
Telefon: 05141 918 - 179 | Fax: 05141 918 - 124
frank.boelter@sb-lh.niedersachsen.de | www.nlbl.niedersachsen.de

Wir suchen Fach- und Nachwuchskräfte!

Hinweise zur DSGVO entnehmen Sie bitte unserer Internetseite.

Von: Hübert, Peter
Gesendet: Sonntag, 5. September 2021 23:01
An: Bölter, Frank <Frank.Boelter@sb-lh.Niedersachsen.de>
Betreff: AW: FAG BVB - Abfrage auf zentralen Datenbestand wie häufig beim Durchlass das Material angegeben ist

Hallo Frank,

anbei das Ergebnis der Auswertung (s.u.)

Bei knapp der Hälfte (#494) aller Durchlässe (#1073) fehlt die Materialangabe.
Bei ~450 ist es Beton.
Der Rest verteilt sich wie u.a.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Hübert
Dipl.-Ing. Vermessung | SBN Leitstelle LISA

Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide

Dienststelle Celle

Fuhsestraße 11 | 29221 Celle

Telefon: 05141 918 - 172 | Fax: 05141 918 - 124

Mobil: 0175 - 4413045

peter.huebert@sb-lh.niedersachsen.de | www.nlbl.niedersachsen.de**Wir suchen Fach- und Nachwuchskräfte!**

Hinweise zur DSGVO entnehmen Sie bitte unserer Internetseite

-----Ursprüngliche Aufgabe-----

Betreff: FAG BVB**Priorität:** Normal**Beginnt am:** Do 12.08.2021**Fällig am:** Di 31.08.2021**Status:** Erledigt**% erledigt:** 100%**Erledigt am:** So 05.09.2021**Ist-Arbeit:** 0 Stunden**Angefordert von:** Bölter, Frank

Anforderung 211: Abfrage auf zentralen Datenbestand wie häufig wie häufig beim Durchlass das Material angegeben ist; Prüfen ob Werteliste

Fachbereich	Basisklasse	Unterklasse	Material	Anzahl	Länge gesamt, korrigiert (m)	
BAS	BF_Durchlass			494	0,00	
BAS	BF_Durchlass		-NN-	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		B	430	0,00	
BAS	BF_Durchlass		B (versandet)	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Beton	17	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Blech	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Brücke, Betonfertigteil	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Brücke, Ziegelmauerwerk	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		DN 200	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		DN n.m.	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		E	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		EIS	10	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Eisen	4	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Fertigteil Beton	2	0,00	

BAS	BF_Durchlass		KST	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Metall	10	0,00	
BAS	BF_Durchlass		PE	9	0,00	
BAS	BF_Durchlass		PEHD	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		PP	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		PVC	49	0,00	
BAS	BF_Durchlass		ST	16	0,00	
BAS	BF_Durchlass		STZ	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		St	2	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Stahlbeton	1	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Stz	10	0,00	
BAS	BF_Durchlass		Ziegelmauerwerk	1	0,00	
Ergebnis				1073		